

LANÇAMENTO

REPAROS DE COMPRESSOR PILOTO

Sempre atenta ao mercado, a Freios Piloto está ampliando seu portfolio de reparo de compressores, para as linhas Mercedes Benz, Volkswagen, Ford e Volvo com a qualidade que você conhece há mais de 63 anos.

POR QUE COMPRAR REPAROS DE COMPRESSORES PILOTO?

- Tradicional em freio
- Alta durabilidade
- Preços competitivos

The logo for PILOTO, featuring the word "PILOTO" in a bold, black, sans-serif font. The text is centered within a white circle that is partially enclosed by a blue horizontal bar at the top and a yellow horizontal bar at the bottom.

 /FreiosPILOTO
 www.piloto.com

Cód Comercial	Descrição	Aplicação	Cód Knorr	Cód Wabco	Cód Schulz	Cód Farj	Cód Bel Ar	Cód Quinelato
P-3655	Jogo de reparo do compressor LK38 regulado - Knorr	Ford: B1621; MB: 1721, 1721s, LK1621, OF1620, OF1621, OH1621, 1519, 1520, 2220, 2219, 1524, 1525, 1924, 1929, 1932, 1933, 1934, 0364, OH1419, OH1420, OH1520; VW: L80, 16210, 7110, 8120, 8140, 8150, 9150	II313740061 II313220061 II352350061	-	816.1010-0	93175-2	1.01.02.183-6	QA1724-C
P-3463	Jogo de reparo completo do cabeçote c/ Jogo de laminas do compressor 0500 eletrônico	Mercedes-Benz OM 926 1728 S / 2423 B / 2428 ATEGO 1315 / 1418 / 1518 AXOR 1725 / 1728 / 1933 / 2428 / 2533 / 2825 / 2831 / 0500 (URBANO)	-	411.154.002-2	-	-	1.01.04.272-8	QA-1678
P-3451	Jogo de reparo parcial do cabeçote s/ Jogo de laminas do compressor 0500 eletrônico	Mercedes-Benz OM 926 1728 S / 2423 B / 2428 ATEGO 1315 / 1418 / 1518 AXOR 1725 / 1728 / 1933 / 2428 / 2533 / 2825 / 2831 / 0500 (URBANO)	-	411.151.923-2	-	-	-	-
P-3289	Jogo de reparo parcial do cabeçote s/ Jogo de laminas do compressor eletrônico 85mm 1 cil	Ford Cargo 12 à / 1040 ton (até dezembro 2001) F 12000/14000/16000 (até dezembro 2001) Volkswagen 13170 / 15170 / 17210 (até dezembro 2001)	-	911.155.920-2P	-	-	-	QA-1526
P-3453	Jogo de reparo completo do cabeçote c/ Jogo de laminas do compressor 0500 regulado 85mm 2 cil	Mercedes-Benz O 500 R, Axor com motor OM457	-	411.553.923-2	-	94045-2	1.01.04.341-4	-
P-2550	Jogo de reparo completo do descarregador - compressor LK38 88mm	Volvo FH 12, NH 12	2C56180	-	-	-	-	-
P-3218	Jogo de reparo do cabeçote FH 12 antigo sem descarregador - LK 3930 Ø 88mm - Tipo "Knorr"	Volvo: FH12, NH12	II373610061	-	-	93165-2	1.01.02.114-3	QA-1538
P-3285	Jogo de reparo do cabeçote s/ Jg de laminas do compressor eletrônico 85mm 1 cil	MB: L2638, LK2638, LS1938, LS2638, 0400, 0400 RSD	-	411.151.921-2 411.153.934-2	816.1009-0	93035-2	-	-
P-3225	Jogo de reparo parcial do cabeçote - Iveco ACX 83D - 2 cilindros - Tipo "Knorr"	Iveco Eurotech MP 450 & 37	K007971	-	-	93025-2	-	QA-080
P-3452	Jogo de reparo completo do cabeçote c/ Jogo de laminas do compressor 0500 eletrônico regulado 85mm 2 cil	Mercedes-Benz O 500 R	-	411.553.000-2	-	93955-2	1.01.04.279-5	QA-1674
P-3414	Jogo de Reparo completo do cabeçote do compressor LK38 governado com polia e com embolo 88mm 1 cil	Ford: F12000, F14000, motor MWM 229.6, F11000, F12000, F13000, F14000, F19000, F21000; VW: 11.130, 11.140, 12.140, 14.150, 14.200, 7.100, 8.140	II313200061	-	816.1005-0	92285-2	1.01.02.152-6	QA-1720
P-3219	Jogo de reparo do cabeçote FH 12 moderno com descarregador - LK 3930 Ø 88mm - Tipo "Knorr"	Volvo FH 12, NH 12	II373610061	-	-	92205-2	1.01.02.104-6	QA-1536
P-3291	Jogo de reparo parcial cabeçote s/ jogo de laminas compressor governado	Ford Cargo 12 à / 1040 ton (a partir de janeiro de 2002) F 12000/14000/16000 (a partir de janeiro de 2002) Volkswagen 13170 / 15170 / 17210 (a partir de janeiro de 2002)	-	-	-	-	-	-
P-3292	Jogo Reparo parcial do cabeçote alongado s/ Jogo laminas do compressor eletrônico 85mm 1 cil	MB: 1938S, 0400, 0500R; VW: 19320E, 19350E, 24250, 25320E, 26260E, 31320E, 31350E	-	-	-	-	1.01.04.271-0	-
P-3351	Jogo de reparo completo do cabeçote do compressor TU-FLO 501 SUECO 15.5 75mm 2 cil	VOLVO N10, N12, F10, F12	-	-	-	98735-2	-	QA-060
P-3697	Jogo Reparo Cabeçote Completo	Volvo: FH, FM, NH13	-	912.512.928-2	-	94695-2	1.01.04.384.8	QA-1667